



RODOVIAS ESTADUAIS COM ALTERAÇÕES NO FLUXO



ATUALIZAÇÃO - 10/05/2024 - 17h15min

BLOQUEIO TOTAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	02/05/2024	1º	Pirapo	ERS 550, km 23	Ponte do rio Ijuí/Mirim INTERDITADA água passando por cima.
2	30/04/2024	2º	Dilermando de Aguiar	BRS 287, km 05	Queda Cabeceira da ponte
3	30/04/2024	2º	Colinas	ERS 129, km 48	Pista submersa
4	30/04/2024	2º	Colinas	ERS 129, km 53	Risco de Queda de Barreira
5	01/05/2024	2º	Roca Sales	ERS 129, km 64	Risco de Queda de Barreira
6	01/05/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 91	Queda da Pista
7	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 26	Pista Submersa
8	18/11/2023	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 37	Via bloqueada por erosão na pista
9	30/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 130, km 38	Pista Submersa
10	30/04/2024	2º	Arroio do Meio	ERS 130, km 75	Queda da ponte entre Lajeado e Arroio do Meio
11	03/05/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 149, km 140	Queda da cabeceira da ponte
12	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 150	Erosão na rodovia
13	03/05/2024	2º	Nova Palma	ERS 149, km 160	Obras na rodovia
14	30/04/2024	2º	Restinga Seca	ERS 149, km 92 e 93	Trânsito liberado veículos leves (desvio por estrada próxima)
15	03/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, KM 06	Cabeceira da ponte desmoranando, não tem condições de pesados
16	30/04/2024	2º	Doutor Ricardo	ERS 332, km 13	Queda de barreira, SOMENTE VEIC EMERGENCIA
17	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 32	Queda de cabeceira de ponte
18	30/04/2024	2º	Faxinal do Soturno	ERS 348, km 37	Queda de cabeceira de ponte
19	03/05/2024	2º	Dona Francisca	ERS 348, km 49	Ponte interditada
20	30/04/2024	2º	Aquido	ERS 348, km 51	Erosão do asfalto
21	03/05/2024	2º	Sao Jeronimo	ERS 401, km 06	Pista submersa
22	03/05/2024	2º	Charqueadas	ERS 401, km 11 e 12	Pista submersa
23	02/05/2024	2º	Sao Jeronimo	ERS 401, km 17 e 18	Pista submersa
24	02/05/2024	2º	Rio Pardo	ERS 403, km 01	Pista submersa
25	02/05/2024	2º	Cacequi	ERS 403, km 15 e 17	pista com erosão
26	30/04/2024	2º	Candelária	RSC 287, km 135 ao 138	Queda da estrutura da ponte - trecho interditado para obras
27	01/05/2024	2º	Novo Cabrais	RSC 287, km 167 ao 169	Cabeceira da ponte desmoranando
28	30/04/2024	2º	Santa Maria	RSC 287, km 226	Queda da estrutura da ponte
29	01/05/2024	2º	Venancio Aires	RSC 287, km 57 ao 60	Erosão no asfalto
30	30/04/2024	BALSA	Taguari	R. Navegantes, 1-85 - Praia	Barca Taguari - General Câmara (fora de operação)
31	30/05/2024	BALSA	Triunfo	R. 25 de Outubro	Balsa Triunfo - São Jeronimo (fora de operação)
32	30/04/2024	BALSA	Triunfo	R. da Barca, 2762-2878	Barca de Barreto (fora de operação)
33	30/04/2024	2º	Toropi	VRS 805, km 20	Pista submersa / Cabeceira da Ponte cedendo
34	03/05/2024	2º	Cachoeira do Sul	VRS 809, km 05	Pista submersa
35	09/05/2024	2º	Uruquiana	VRS 834, KM 03	Acúmulo de água na pista
36	01/05/2024	2º	Taguari	VRS 866, km 04	Água sobre a Pista, localização incerta
37	01/05/2024	3º	Itaqui	ERS 020, km 56	Pontos com erosão no asfalto
38	30/04/2024	3º	Farrouplha	ERS 122, km 42 ao 48	Erosão no asfalto e queda de barreira
39	01/05/2024	3º	Marata	ERS 411, km 22	Erosão no asfalto
40	02/05/2024	3º	Itati	ERS 417, km 09	Ponte rompeu
41	03/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 05	Queda de barreira
42	18/11/2023	3º	Bento Gonçalves	ERS 431, km 22	Ponte sobre Rio Taquari que liga Bento Gonçalves a São Valentim desabou
43	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 10	Água sobre a ponte
44	03/05/2024	3º	Caxias do Sul	ERS 452, km 27	Ponte danificada
45	01/05/2024	3º	Magalhães	ERS 484, km 16	
46	02/05/2024	3º	Vista Alegre do Prata	ERS 441, km 22	Queda da ponte
47	06/05/2024	3º	Bento Gonçalves	ERS 444, km 19	Erosão da rodovia
48	01/05/2024	3º	Farrouplha	ERS 448, km 44	Queda de barreira
49	04/05/2024	3º	Vale Real	ERS 452, km 16	Alerta de risco de deslizamentos
50	02/05/2024	3º	Itati	ERS 486, km 05	Queda de barreira
51	03/05/2024	3º	Feliz	VRS 826, km 04	Queda de barreira
52	02/05/2024	3º	Alto Feliz	VRS 826, km 13	Fios de energia sobre a pista
53	30/04/2024	3º	Feliz	VRS 843, km 00	Queda da estrutura da ponte (informado pelo DAER)

BLOQUEIO PARCIAL

Nº	DATA	BRBM	MUNICÍPIO	RODOVIA	INFORMAÇÕES
1	06/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 128, km 05	Queda de barreira
2	09/05/2024	1º	Marau	ERS 324, KM 208	pista submersa
3	03/05/2024	1º	Aratiba	ERS 420, km 38	Deslizamento de Terra
4	02/05/2024	1º	Marcelino Ramos	ERS 491, km 05	Pista está cedendo
5	01/05/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 67 e 68	Queda de árvores e entulhos na pista
6	29/04/2024	2º	Encantado	ERS 129, km 76 ao 79	Árvores e entulhos na pista
7	01/05/2024	2º	Mucum	ERS 129, km 82	Árvores e entulhos na pista
8	04/05/2024	2º	Encantado	ERS 332, KM 08	Erosão do asfalto
9	06/05/2024	2º	Sobradinho	ERS 347, km 22	Erosão na rodovia
10	30/04/2024	2º	Candelária	ERS 400, km 18	Queda de barreira
11	01/05/2024	2º	Santa Cruz do Sul	ERS 418, km 19	Rachaduras no asfalto
12	02/05/2024	2º	Teutonia	ERS 419, km 07	Deslizamento de Terra
13	29/04/2024	2º	Forquethina	ERS 421, km 18	Pista submersa
14	29/04/2024	2º	Venancio Aires	ERS 422, km 64	Queda de barreira
15	18/11/2023	2º	Santa Barbara do Sul	ERS 431, km 25	A pista cedeu devido erosão
16	06/05/2024	2º	Westfalia	RSC 453, km 3 (9130)	RSC-453 acesso 9130 a Imigrante
17	30/04/2024	2º	Sobradinho	RSC 481, km 111	Queda de barreira
18	03/05/2024	2º	Silveira Martins	VRS 804, km 08	Autorizado veículos leves
19	01/05/2024	2º	Arroio do Meio	VRS 811, km 01	Água sobre a rodovia
20	03/05/2024	3º	Flores da Cunha	ERS 122, km 109	Risco de deslizamentos
21	02/05/2024	3º	Tres Coroas	ERS 115, km 24 e 25	Erosão no asfalto (Pare e siga)
22	02/05/2024	3º	Canela	ERS 235, km 52	Mela pista
23	03/05/2024	3º	Veranopolis	ERS 355, km 03	Deslizamento
24	01/05/2024	3º	Fagundes Varela	ERS 355, km 09	Pista submersa
25	03/05/2024	3º	Colipora	ERS 359, km 15	queda de barreira
26	02/05/2024	3º	Vila Flores	ERS 437, km 08	Liberada para veículos leves