

Relação de município que reportaram danos

Desalojados: 227

1 - Barão

Informado pela CREPDEC 1 - Residências foram interditadas por prevenção por risco de Deslizamento de massa.

2 - Capão Bonito do Sul

Informado pela CREPDEC 2 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram áreas de alagamentos e enxurradas, culminando em pontos de bloqueios em vias vicinais do município.

3 - Caxias do Sul

Informado pela CREPDEC 9 - Deslizamento de terra bloqueando estrada de chão que sai na BR em direção ao Hotel Fazenda Vale Real interior de Caxias do Sul. Deslizamento de terra também interrompeu a Estrada Rio Branco.

4 - Centenário

Informado pela CREPDEC 2 - Transbordos de córregos, bueiros trancados, material nas estradas, pontos de alagamento, deslizamento.

5 - Coqueiros do Sul

Informado pela CREPDEC 7 - Áreas de alagamentos e enxurradas, pontos de bloqueios em vias vicinais. Águas do Rio Turvo quase atingindo a ponte que faz a ligação com a BR 386. Equipes estão monitorando a situação.

6 - Cristal do Sul

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram áreas de alagamentos e enxurradas, culminando em pontos de bloqueios em vias vicinais do município.

7 - Cruzeiro do Sul

Informado pela CREPDEC 8 - Município suspende preventivamente as aulas em uma escola, por risco de inundação na estrada de acesso. Retirada de uma família de casa ilhada. Queda de carro em córrego, o condutor conseguiu sair.

8 - Encantado

Informado pela CREPDEC 8 - Remoção preventiva de famílias em áreas de risco.

9 - Erebangó

Informado pela CREPDEC 2 - Submersão de áreas fora dos limites normais de curso de água, retorno de água em tubulação de residências, movimento de massa em uma

residência; rios fora do leito comprometendo a passagem em vias. Feito monitoramento, visitas e comunicados de atenção aos moradores em área de risco.

10 – Erechim

Informado pela CREPDEC 2 – Alagamentos em residências e quedas de árvores na área rural. Providenciada assistência com motobombas e lonas, árvores já removidas.

11 – Espumoso

Informado pela CREPDEC 2 - Submersão de áreas fora dos limites normais de curso d'água. Foram feitos comunicados de atenção aos moradores em área de risco e visitas aos locais demarcados.

12 – Estrela

Informado pela CREPDEC 8 - Remoção de famílias em área de risco.

13 – Frederico Westphalen

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram deslizamento de uma encosta, no bairro Jardim Primavera, na estrada ERS 591 que liga a localidade de Castelinho, interior do município e Ametista do Sul.

14 - Getúlio Vargas

Chuva e alagamentos pontuais.

15 – Iraí

Informado pela CREPDEC 7 - Áreas de alagamentos e enxurradas, pontos de bloqueios em vias vicinais. Pela alta do Rio Uruguai, as águas do Rio do Mel represaram, alagando e interditando áreas no perímetro urbano da cidade. Famílias foram removidas de forma preventiva.

16 – Itati

Informado pela CREPDEC 10 - Queda de luz, danos em bueiros e passagem de riachos. Feito contato com empresa de fornecimento de energia, vistoria nas comunidades e plano de restabelecimento das passagens.

17 – Itatiba do Sul

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram deslizamento de uma encosta, que bloqueou a acesso por uma estrada vicinal ao município de Erval Grande.

18 – Lajeado

Informado pela CREPDEC 8 - Remoção de famílias em áreas de risco.

19 - Maquiné

Informado pela CREPDEC 10 – Barra do Ouro e Pedra de Amolar com acesso somente por ponte pênsil.

20 - Marau

Informado pela CREPDEC 2 – Registro de submersão de áreas fora dos limites normais de curso d'água, retorno de água em tubulação de residência e movimento de massa. Feitos monitoramento e comunicados de atenção aos moradores em área de risco, visita aos locais demarcados.

21 – Marques de Souza

Informado pela CREPDEC 8 - Famílias no abrigo, precaução por risco de movimentação de massa. Bloqueada a ponte baixa que liga Marques de Souza a Travesseiro.

22 – Maximiliano de Almeida

Informado pela CREPDEC 2 - Submersão de áreas fora dos limites normais de curso de água, interdição de estradas vicinais que deixaram famílias da comunidade Alto Caçador ilhadas. Monitoramento e comunicados de atenção aos moradores em área de risco, visita aos locais demarcados.

23 – Porto Mauá

Informado pela CREPDEC 5 – Via principal em frente ao Rio Uruguai foi interditada, bem como a ponte que liga ao município de Novo Machado e três comunidades de Porto Mauá.

24 – Relvado

Informado pela CREPDEC 8 – Interditada a ponte baixa localizada na RS433, KM 08, que liga os municípios de Relvado e Encantado.

25 – Rio Grande

Danos em telhados de duas residências.

26 – Ronda Alta

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram áreas de alagamentos e enxurradas, culminando em pontos de bloqueios em vias vicinais do município. Danos em uma cabeceira de uma ponte constatado até o momento.

27 - São Lourenço do Sul

Informado pela CREPDEC 4 - Nível da Lagoa dos Patos ultrapassou a cota de inundação em um ponto da cidade sendo necessário a remoção de pessoas para o abrigo municipal.

28 - São Valentim

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram acúmulo de água e lama na RSC 480 que liga ao município de Erechim.

29 – Sarandi

Informado pela CREPDEC 7 - Intensas chuvas ocasionaram áreas de alagamentos e enxurradas, culminando em pontos de bloqueios em vias vicinais e na área urbana do município.

30 – Taquari

Informado pela CREPDEC 8 – Pessoas precisaram sair de suas residências em função da elevação do Rio Taquari.

31 - Taquaruçu do Sul

Informado pela CREPDEC 7 - O município foi impactado por intensas chuvas que ocasionaram áreas de alagamentos e enxurradas, culminando em pontos de bloqueios em vias vicinais do município.

32 - Três Forquilhas

Informado pela CREPDEC 10 - Rio com pontos de extravasamento, deixando um dos acessos ao município prejudicado temporariamente (junto à rodovia Rota do Sol).